

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL ASADOR IRADIER

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí <input checked="" type="checkbox"/>	Nº: 1	
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:	
	2. No <input checked="" type="checkbox"/>		
Puerta	Automática	Mide:	
	Manual <input checked="" type="checkbox"/>		
	Giratoria		
		117 cms.	
ASCENSOR			Comentarios
Dispone de ascensor	1. Sí 2. No 3. No es necesario <input checked="" type="checkbox"/>		
Medidas	Ancho puerta	cms.	
	Fondo ascensor	cms.	
	Ancho ascensor	cms.	
RESTAURANTE			Comentarios
¿Está en planta accesible?	Sí		El restaurante está ubicado en la planta baja (junto a la barra). Para acceder al restaurante existen huecos de paso de 94 y 138 cms.
	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Puerta	Ancho de puerta	117 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del restaurante	1. Sí <input checked="" type="checkbox"/> 2. No	
Características de la mesa	Espacio libre inferior de la mesa	63 cms.	
	Ancho del espacio libre inferior de la mesa	42 cms.	
	Fondo del espacio libre inferior de la mesa	85 cms.	

Carta o menú	¿Está transcrita al braille?	1. Sí 2. No ✓	
Iluminación	Iluminación constante	1. Sí 2. No ✓	
	Nivel de iluminación	36 Lux.	
Sistema de emergencia	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No ✓	
BAÑO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí		
	2. No ✓		
¿Está en planta accesible?	1. Sí		
	2. No ✓		
Medidas	Ancho de puerta exterior	56 cms.	
	Ancho de puerta interior	56 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí	
		2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí	
		2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓		
	Sí	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.