

## DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL NAGUSI

ENTRADA			Comentarios
<b>¿Hay escalones?</b>	1. Sí 2. No ✓	N°:	El hotel se encuentra ubicado en un recinto privado al que se accede por una verja de doble hoja, que permite el paso sin dificultad. En el interior existe una rampa con una pendiente del 7%.
<b>¿Hay rampa alternativa?</b>	1. Sí 2. No	% inclinación:	
<b>Puerta</b>	Automática Manual ✓ Giratoria	Mide:  148 cms.	
ASCENSOR			
<b>Medidas</b>	Ancho puerta Fondo ascensor Ancho ascensor	90 cms. 140 cms. 98 cms.	
ASEO COMÚN			Comentarios
<b>¿Tiene aseo común adaptado?</b>	1. Sí ✓ 2. No		No hay ningún espacio de acceso lateral al inodoro (está entre el lavabo y la pared).
<b>¿Está en planta accesible?</b>	1. Sí ✓ 2. No		
<b>Medidas</b>	Ancho de puerta exterior Ancho de puerta interior	82 cms. 82 cms.	
<b>Espacio de giro</b>	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓ 2. No	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓ 2. No	
<b>¿Hay barras de apoyo en el inodoro?</b>	No  Sí ✓	Dos barras abatibles ✓ Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento  Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

Nº habitaciones adaptadas: 1 APARTHOTEL ADAPTADO		Comentarios			
¿Está en planta accesible?	Sí ✓	<p>En el interior del aseo sólo se permite una circunferencia de 120 cms. de diámetro. El inodoro no dispone de ningún espacio de acceso lateral.</p> <p>El aseo tiene ducha con plato no continuo con el recinto (está más bajo y cuenta con un elevador de madera que deja huecos.</p>			
	No				
Medidas	Ancho de puerta		80 cms.		
	Altura de la cama		52 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación		1. Sí ✓ 2. No		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓		<p>En el interior del aseo sólo se permite una circunferencia de 120 cms. de diámetro. El inodoro no dispone de ningún espacio de acceso lateral.</p> <p>El aseo tiene ducha con plato no continuo con el recinto (está más bajo y cuenta con un elevador de madera que deja huecos.</p>		
	No				
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta			78 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo			1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? SI			Dos barras abatibles ✓	
				Barra abatible, ubicada en:	
				1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
	Barra fija, ubicada en:			1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
				Altura del inodoro	42 cms.
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera 2. Ducha ✓			
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto?		1. Sí 2. No ✓	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared?		1. Sí 2. No ✓	
¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha?		1. Sí ✓ 2. No			
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí ✓ 2. No				
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No				

HABITACIÓN ESTANDAR 2102		Comentarios			
¿Está en planta accesible?	Sí ✓				
	No				
Medidas	Ancho de puerta		78 cms.		
	Altura de la cama		56 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación		1. Sí ✓ 2. No		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí				
	No ✓				
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta			80 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo			1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO			Dos barras abatibles	
				Barra abatible, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
				Barra fija, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
	Altura del inodoro			42 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera 2. Ducha ✓			
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto?		1. Sí 2. No ✓	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared?		1. Sí 2. No ✓	
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha?		1. Sí ✓ 2. No	
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí ✓ 2. No				
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No				

**NOTA:** Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.