

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL RESTAURANTE OLARIZU

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº: 1	Para acceder al restaurante existe un escalón de 19 cms. con una rampa alternativa con 2 pendientes: la primera es del 36.5% y la segunda del 3.5%.
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí ✓	% inclinación: 3.5%	
	2. No		
Puerta	Automática	Mide:	
	Manual		
	Giratoria		
cms.			
ASCENSOR			Comentarios
Dispone de ascensor	1. Sí 2. No 3. No es necesario		
Medidas	Ancho puerta	cms.	
	Fondo ascensor	cms.	
	Ancho ascensor	cms.	
RESTAURANTE			Comentarios
¿Está en planta accesible?	Sí		
	No		
Puerta	Ancho de puerta	cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del restaurante	1. Sí 2. No	
Características de la mesa	Altura de la mesa	cms.	
	Espacio libre inferior de la mesa	cms.	
	Ancho del espacio libre inferior de la mesa	cms.	



	Fondo del espacio libre inferior de la mesa	cms.	
Carta o menú	¿Está transcrita al braille?	1. Sí 2. No	
Iluminación	Iluminación constante	1. Sí 2. No	
	Nivel de iluminación	Lux.	
Sistema de emergencia	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No	
BAÑO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí		
	2. No		
¿Está en planta accesible?	1. Sí		
	2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	cms.	
	Ancho de puerta interior	cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí	
		2. No	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí	
		2. No	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No		
	Sí	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.